


Задания по дисциплине КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

СОЗДАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ПО ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ.


ссылка для скачивания КОМПАС 3D <https://disk.yandex.ru/d/CUNP9WSacHy8Vw>.

1. Выполнить 3-х мерные модели деталей по теме Сложные разрезы по вариантам (номер по списку в журнале соответствует номеру задания).
2. Создать ассоциативные виды для обоих видов разрезов на одном формате.
3. Оформить чертеж (выполнить разрезы автоматически, нанести размеры, подписать название детали, заполнить таблицу основной надписи).
4. Сохранить файлы под своей фамилией, номер группы, дата занятия, название детали.

Пример выполнения графической работы Деталь для сложного ступенчатого разреза



Деталь для сложного ломаного разреза



Ассоциативные виды для сложного ступенчатого и сложного ломаного разрезом (без изометрии с разрезами)

